



I DUE FILI MARRONI DEVONO ESSERE ISOLATI
NON UTILIZZATI PER IL COLLEGAMENTO DEL MOTORE