



Il vecchio modello non è più disponibile in commercio, pertanto, per il montaggio del nuovo, è necessario (per la prima sostituzione) acquistare anche un apposito kit, diverso a seconda della versione di controllo fiamma montata sui forni interessati, quindi in caso di ordine è necessario inviarci il numero di matricola.

COD. **10100003** ACCENDITORE GLO230-100-0026MF V230 FILO 450øC

COD. **10100004** KIT SOSTITUZIONE MINI IGNITER FORNI HONEYWELL

COD. **10100005** KIT SOSTITUZIONE MINI IGNITER FORNI BRAHMA.